О ИЗМЕРЕНИЯХ ТОКА ПРОВОДИМОСТИ ОПН СТРЕЛОЧНЫМИ ПРИБОРАМИ

Сведения о характере тока проводимости, зависимости величины тока от эксплуатационных факторов и о измерении тока проводимости при эксплуатации ОПН приведены на сайте ООО Балтэнерго www. Baltenergo.spb.ru.

В настоящее время достаточно большое число ОПН, находящихся в эксплуатации, снабжено измерителями тока проводимости на основе стрелочных приборов. Так как стрелочные приборы существующих измерителей тока проводимости ОПН измеряют значение полного тока - среднее или действующее (эффективное), то при использовании указанных измерителей для диагностики ОПН и принятии решений о техническом состоянии ограничителей, необходимо учитывать следующее.

- 1. При приложении к ОПН рабочего напряжения через ограничитель протекает ток, равный сумме тока, протекающего по колонке варисторов (ток проводимости ОПН) и токов по корпусу, в том числе и по его поверхности.
- 2. Величина тока по поверхности корпуса ОПН с увлажнённым слоем загрязнений может превышать допустимые браковочные значения тока ограничителя, поэтому, с целью минимизации влияния этого тока на результат измерения величины тока проводимости, измерения проводятся при сухом слое загрязнений или после предварительного обмыва корпуса.
- 3. Ток проводимости варисторов имеет емкостную и активную составляющие, при этом емкостная составляющая является основной, а активная составляющая имеет достаточно малую величину (не более 10-15% по амплитуде от полного тока проводимости при напряжении, не превышающем наибольшего рабочего напряжения ограничителя в условиях нормальной температуре окружающей среды).
- 4. Величина емкостной составляющей определяется ёмкостью колонки варисторов. В тоже время на величину емкостной составляющей тока проводимости дополнительно влияют:
 - 1) взаимное влияние аппаратов соседних фаз и ошиновки;
 - 2) конструкция опорной площадки (опоры, фундамента, подножника);
 - 3) высота подъёма ограничителя.

Из этого следует, что значение тока проводимости, измеренное в условиях эксплуатации даже сразу после монтажа ОПН в силу изменения величины общей ёмкости колонки варисторов установленного ограничителя, может отличаться от паспортной величины, измеренной в условиях испытательной лаборатории:

- 5. Величина активной составляющей определяет потери мощности в колонке варисторов, а значит и её нагрев. Превышение активной составляющей её нормальной величины приводит к дополнительному нагреву колонки и корпуса и как следствие к возможной потери термической устойчивости и к тепловому пробою варисторов. Поэтому именно активная составляющая является определяющей при анализе величины тока проводимости.
- 6. Влияние роста активной составляющей на величину полного тока колонки незначительно в силу её относительной малости по сравнению с емкостной составляющей. Поэтому даже достаточно большое повышение величины активного тока не приводит к пропорциональному росту полного тока, а значит может быть и не выявлена стрелочным прибором.
- 7. В любом случае при контроле величины тока проводимости необходимо измеренные значения приводить к значениям при **нормальной температуре** окружающей среды 20^{0} С и **наибольшего длительно** допустимого рабочего напряжения сети $U_{\rm HP}$ (фазное значение) по формуле

$$I(T_0) = \frac{I(T)}{1 + 0.0018 \times (T - 20)} \times \frac{U_{\text{HP}}}{U_{\text{M3M}}}$$

где $I(T_0)$ - ток проводимости при нормальной температуре окружающей среды и наибольшем длительно допустимом рабочем напряжении сети U_{HP} , м $\mathbf{A}_{\Im\Phi\Phi}$;

T- температура окружающей среды, 0 С;

I(T) - ток проводимости при температуре окружающей среды T и напряжении сети $U_{\rm H3M}$, мА $_{\rm 2dob}$

выводы:

- 1. Измерение тока стрелочным прибором полного тока проводимости после монтажа и постановки под рабочее напряжение является контрольной (опорной) точкой для ограничителя данной фазы и служит исходной точкой для контроля динамики изменения тока проводимости аппарата.
- 2.Отбраковка ограничителя только по одному признаку превышению тока проводимости, измеренному в эксплуатации измерителями тока проводимости на основе стрелочных приборов с учётом дополнительных факторов технически не обоснована. В этом случае необходима дополнительная диагностика ограничителя другими методами, например, тепловизионным контролем, а также испытаниями в лабораторных условиях.